



OBČINA KOMEN  
župan

Številka: 032-01/2023-5  
Datum: 11. 12. 2023

**Občinski svet Občine Komen**  
**Komen 86**  
**6223 Komen**

**Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje – puščanje strehe Gradu Štanjel**

Na 6. seji Občinskega sveta Občine Komen dne 04. 10. 2023 je svetnik Goran Živec izpostavil: da je bil v Štanjelu med nevihto in bil priča puščanju nove strehe na gradu. Sprašuje ali ima streha sekundarno kritino in če je bila ta izvedena ter pove, da ne glede na to, da je verjetno prejšnja toča malo poškodovala streho, le-ta ne bi smela puščati.

Podajamo naslednji odgovor:

Vprašanje svetnika smo posredovali glavnemu izvajalcu takratne obnove Gradu Štanjel, ki je zajemala tudi izgradnjo strešne konstrukcije s strešno kritino. Izvajalec je dotično vprašanje posredoval takratnemu podizvajalcu, kateri je odgovoril sledeče:

*Vsekakor sekundarna kritina ne opravlja funkcije strešne kritine, katera bi v celoti bila sposobna odvesti padavinsko vodo. Večje količine vode ni mogoče zadržati s sekundarno kritino.*

*Ali je bila folija morda mestoma mehansko poškodovana in je za to spustila oziroma se je ustvaril kakšen »žep«, ne moremo z gotovostjo trditi. Vsekakor pa na raznih žlotah ali stičišču strešine iz zidov le ta ni nikoli 100%, ker se dela na preklap.*

Po odpravi poškodb strehe po toči, se zamakanje ni več pojavilo.

Pripravila:  
Boštjan Frančeškin  
višji svetovalec II

mag. Erik Modic  
župan